

Informacja bezpieczeństwa Profesjonalne Świdry Glebowe

Poniższa lista ostrzeżeń została przygotowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem. Ostrzeżenia są sformułowane w sposób prosty i przystępny, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

1. Ryzyko urazów mechanicznych

- Zawsze używaj rękawic ochronnych i obuwia ochronnego, aby zabezpieczyć dłonie i stopy przed przypadkowymi urazami podczas obsługi świdra.
- Upewnij się, że ostrze świdra jest odpowiednio zamocowane i nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nigdy nie obsługuj świdra w luźnej odzieży, która może zostać wciągnięta przez ruchome części.

2. Ryzyko związane z drganiami

- Podczas długotrwałego użytkowania świdra stosuj rękawice antywibracyjne, aby zminimalizować wpływ drgań na dłonie i ramiona.
- Zdecydowanie zaleca się unikanie długotrwałego ciągłego użycia urządzenia bez przerw, aby zapobiec zmęczeniu i obniżeniu kontroli nad urządzeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytów antywibracyjnych, aby zapewnić ich skuteczność.

3. Ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji

- Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od podziemnych instalacji, takich jak przewody elektryczne, rury gazowe czy wodociągi.
- Jeśli nie masz pewności co do obecności instalacji, skonsultuj się z lokalnymi służbami technicznymi przed rozpoczęciem pracy.
- Podczas pracy unikaj używania maksymalnej mocy urządzenia w obszarach o niepewnym gruncie.

4. Ryzyko związane z przegrzaniem

- Pod żadnym pozorem nie używaj świdra przez długi czas bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu silnika lub mechanizmów urządzenia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, szczególnie podczas pracy w zamkniętych przestrzeniach.
- Regularnie sprawdzaj stan smarowania elementów ruchomych, aby zapobiec ich nadmiernemu nagrzewaniu.

5. Ryzyko związane z hałasem

- Świdry glebowe mogą generować wysoki poziom hałasu; stosuj ochronniki słuchu, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.
- Zdecydowanie zaleca się unikanie pracy w miejscach, gdzie hałas może zakłócać pracę innych osób lub stanowić zagrożenie dla otoczenia.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że hałas generowany przez urządzenie nie przekracza lokalnych norm.

6. Ostrzeżenia dotyczące konserwacji

- Regularnie sprawdzaj stan ostrzy i mechanizmów świdra, wymieniając zużyte elementy na oryginalne części zalecane przez producenta.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu, aby usunąć resztki gleby, które mogą prowadzić do korozji lub uszkodzeń mechanicznych.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

7. Ostrzeżenia dotyczące pracy w specyficznych warunkach

- Pod żadnym pozorem nie używaj świdra w bardzo twardym lub skalistym gruncie, jeśli urządzenie nie jest przystosowane do takich warunków.
- Zdecydowanie zaleca się unikanie pracy na zboczach lub pochyłościach, które mogą prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.
- Zapewnij odpowiednią stabilność urządzenia podczas wiercenia, aby zapobiec jego przewróceniu.

8. Ostrzeżenia dla użytkowników

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego bezpiecznej obsługi.
- Dzieci oraz osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny korzystać z urządzenia.
- Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Stosowanie się do zamieszczonych w niniejszym dokumencie ostrzeżeń pozwala znacząco zredukować ryzyko wystąpienia obrażeń ciała, uszkodzeń urządzeń oraz strat materialnych. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz mienia. Dla ochrony siebie i swoich bliskich, zaleca się ściśle przestrzeganie przedstawionych środków ostrożności.